

Come lucidare i fari ingialliti dell'auto con metodi casalinghi

TEMPO: 25 MINUTI | DIFFICOLTÀ: FACILE | FONTE: FACILE.BIZ



Foto e schema operativo per clean car headlights (Fonte: FACILE.BIZ)

C COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

I fari dell'auto opacizzati e ingialliti riducono la visibilità notturna e possono farti bocciare alla revisione. Con pochi semplici ingredienti che hai già in casa, puoi farli tornare trasparenti e brillanti in meno di mezz'ora senza spendere una fortuna dal carrozziere.

M MATERIALI & ATTREZZI OCCORRENTI

- Dentifricio a pasta bianca (meglio se con bicarbonato o microgranuli)
- Bicarbonato di sodio
- Succo di mezzo limone
- Nastro carta da carrozziere
- Panni morbidi in microfibra
- Spugnetta non abrasiva
- Acqua tiepida e sapone neutro
- Cera per auto protettiva o sigillante UV

P PROCEDIMENTO PASSO DOPO PASSO

Passo 1: Pulizia preliminare e mascheratura

Lava accuratamente i fari con acqua e sapone neutro per rimuovere sporco, polvere e residui di insetti, poi asciuga con un panno pulito. Applica con cura il nastro carta attorno a tutta la superficie del faro per proteggere la vernice della carrozzeria da sfregamenti accidentali.

Passo 2: Preparazione della pasta lucidante

In una ciotola, unisci due cucchiai di dentifricio bianco, un cucchiaino di bicarbonato di sodio e qualche goccia di succo di limone fino a creare una pasta densa ed effervescente.

Passo 3: Applicazione e lucidatura

Stendi la pasta sulla plastica del faro con un panno in microfibra o una spugna morbida. Esegui movimenti circolari decisi e continui per circa 4-5 minuti su tutta la superficie, insistendo sulle zone più opache e ingiallite.

Passo 4: Risciacquo e verifica

Rimuovi l'impasto sciacquando abbondantemente con acqua tiepida e asciuga con un secondo panno in microfibra pulito. Se noti ancora aloni opachi, ripeti il passaggio una seconda volta.

Passo 5: Protezione finale anti-UV

Applica uno strato sottile di cera per auto o un sigillante protettivo con filtro UV per chiudere i micropori del polycarbonato e impedire che il sole ingiallisca nuovamente i fari nel giro di poche settimane.

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Se il faro presenta uno strato di ossidazione ostinato, usa mezza fetta di limone direttamente intinta nel bicarbonato come se fosse un tampone abrasivo delicato: l'acido citrico scioglie l'ossidazione mentre il bicarbonato esfolia senza graffiare.

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Usare dentifrici in gel colorati o trasparenti: non hanno il potere abrasivo necessario per rimuovere l'ossidazione.
- Dimenticare di mascherare la carrozzeria con il nastro carta, rischiando di opacizzare la vernice circostante.
- Saltare l'applicazione finale della cera protettiva, lasciando la plastica nuda ed esposta a un rapidissimo re-ingiallimento.