

L'asciugatrice non scalda: 4 controlli pratici da fare subito

TEMPO: 20 MINUTI | DIFFICOLTA': FACILE | FONTE: FACILE.BIZ



Immagine generata con Intelligenza Artificiale - Trasparenza AI Act (Regolamento UE 2024/1689) (Fonte: FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Ritrovare i panni ancora umidi e freddi al termine del ciclo di asciugatura è un inconveniente frequente che genera subito ansia. Prima di chiamare un tecnico e spendere cifre elevate, esistono verifiche fondamentali che puoi effettuare in autonomia. Scopri i 4 controlli pratici per far tornare la tua asciugatrice come nuova.

D TABELLA DI PRONTO INTERVENTO GUASTI

Anomalia: I panni escono umidi e freddi a fine ciclo

- Causa: Filtro lanugine intasato o condensatore ostruito da polvere
- Soluzione: Pulire il filtro della lanugine dopo ogni ciclo e lavare il condensatore sotto acqua corrente tiepida.

Anomalia: L'asciugatrice si ferma dopo pochi minuti dall'avvio

- Causa: Sensori di umidità coperti da velo di calcare o ammorbidente
- Soluzione: Strofinare delicatamente le barrette metalliche interne con un panno imbevuto di aceto bianco.

Anomalia: Il cestello gira ma non genera calore

- Causa: Termostato di sicurezza (clicson) scattato per surriscaldamento
- Soluzione: Staccare la spina, accedere al retro e premere il pulsante rosso di riarmo del termostato.

Anomalia: Spia della vaschetta piena accesa anche se è vuota

- Causa: Galleggiante della pompa di condensa bloccato da lanugine
- Soluzione: Rimuovere il cassetto condensa, pulire il vano e disostruire la sede del galleggiante.

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Per evitare il deposito invisibile di calcare e residui di ammorbidente sui sensori d'umidità, strofinali una volta al mese con un dischetto di cotone bagnato con aceto bianco: la macchina rileverà sempre l'umidità reale dei vestiti!

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Utilizzare l'asciugatrice con i filtri intasati, rischiando il blocco termico o danni al motore.
- Riavviare il termostato di sicurezza senza prima aver rimosso l'ostruzione che ne ha causato il surriscaldamento.
- Graffiare i sensori di umidità metallici utilizzando pagliette o abrasivi metallici.