

Sbloccare ferro stiro in 5 mosse: Guida Facile

TEMPO: 20 MINUTI | DIFFICOLTA': FACILE | FONTE: FACILE.BIZ



Foto di Diego3336 (flickr) - Guida pratica per steam iron repair (FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Il tuo elettrodomestico ha smesso di erogare vapore? Ecco la guida pratica per sbloccare ferro stiro in modo semplice, veloce ed economico eliminando il calcare.

D TABELLA DI PRONTO INTERVENTO GUASTI

Anomalia: Il ferro riscalda ma non esce vapore dai fori

- Causa: Accumulo di calcare nei micro-fori o ostruzione dei condotti interni
- Soluzione: Eseguire un ciclo di autopulizia (Self-Clean) o decalcificazione profonda con soluzione d'acqua e aceto o decalcificante specifico.

Anomalia: Il ferro perde gocce d'acqua calda al posto del vapore

- Causa: Temperatura della piastra troppo bassa o serbatoio troppo pieno
- Soluzione: Alzare il termostato sul valore massimo (simbolo vapore/tre pallini) e attendere lo spegnimento della spia di riscaldamento prima di premere il tasto vapore.

Anomalia: Il tasto del vapore sembra duro o non risponde al comando

- Causa: Blocco meccanico del tasto o guasto all'elettrovalvola del sistema a caldaia
- Soluzione: Verificare il pulsante a ferro freddo e disinserito dalla corrente, lubrificare la sede o rivolgersi all'assistenza se il click elettrico della caldaia non viene emesso.

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Utilizza una miscela al 50% di acqua distillata e aceto bianco scaldata nel serbatoio a ferro tiepido; lascia agire per 60 minuti per sciogliere il calcare più ostinato senza intaccare le guarnizioni.

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Utilizzare oggetti metallici appuntiti (aghi o graffette) per sturare i fori, danneggiando il rivestimento interno ed esterno della piastra.
- Usare esclusivamente acqua minerale in bottiglia ad alto residuo fisso.
- Premere il pulsante del super-vapore prima che la piastra abbia raggiunto la temperatura di esercizio ideale.